

Denominazione stanze P.1



PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”




*Rimozione sottofondo piano interrato*



*Posa in opera Sistema di drenaggio acque, piano interrato*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Preparazione sottofondo per getto magrone piano interrato*



*Rasatura intonaco piano interrato*

*Villa De Mari: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico - Int. 3*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Posa cartongesso piano interrato*



*Rasatura cartongesso piano interrato*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Posa Casseformi piano terra*



*Esecuzione getto della cappa piano terra*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Rasatura intonaco stanza 005– P.T*



*Rasatura intonaco stanza 002– P.T*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Stato Attuale P.1*

*Villa De Mari: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico - Int. 3*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Rimozione tinteggiatura vano scala P.2*




*Rimozione tinteggiatura P.1*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Ripresa pittorica fascia decorative stanza C P.1*



*Ripresa pittorica fascia decorative stanza C P.1*

*Villa De Mari: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico - Int. 3*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Dettaglio fessurazione della volta della stanza D, zona sud -ovest*



*Dettaglio fessurazione della volta della stanza D, zona sud - est*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Ponteggio stanza C (salone centrale)*




*Puntellamento dell'intradosso della volta stanza B – P1*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”




*Casseratura e posa ferri per il setto ascensore*



*Vano scensore chiusura forometrie per ultimo getto*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Rimozione piastrelle – P.2*



*Rimozione piastrelle – P.2*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Solaio originario – P.2 – estradosso volta C*



*Solaio originario – P.2 – estradosso volta A*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Posa travi in acciaio nuovo solaio stanza C – P.2*



*Nuovo solaio zona lato ovest – P.2*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Tracciamento delle tramezzature - P2*




*Realizzazione delle tramezzature – P2*

PNRR – M5. C2. I2.3  
PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE  
Progetti PINQUA – “Prà-Palmaro”



*Rete porta-intonaco nelle lesioni presenti sull'intradosso delle volte – P2*



*Dettaglio del risanamento delle lesioni con la rete porta-intonaco – P2*